**Von den Rohdaten bis zum fertigen Bild –
Unterschiede in der Verarbeitung und Einflüsse auf die Bildqualität**

Volker Zimmer, Wanja Szypura
Digital Imaging - Leica Camera AG

DGPH-Symposium „Was ist ein gutes Bild?“

14.06.2013

Teil 1: Maßnahmen in der Hardware Bildsensor

Der Analoge Film – Das Universalgenie

- ▶ Bildsensor, Bildverarbeitung und Speicher in „Personalunion“
- ▶ Bildaufnahme und-verarbeitung innerhalb 1ms ohne Stromverbrauch
- ▶ Bildqualität nahezu unabhängig vom Einfallswinkel der Lichtstrahlen auf den Film

Problem

- ▶ zusätzlicher Vignettierung durch SensorPixel-Apertur (wirkt multiplikativ mit Objektiv-Vignettierung)
- ▶ nicht die komplette Pixel-Fläche ist lichtempfindlich, sondern nur die kleinere Photodiode im Zentrum („Füllfaktor“)

→ μ Linsen (zur Erhöhung der Empfindlichkeit)

Vertikaler Schnitt durch
das Pixel

Dennoch weitere Probleme bei großem Einfallswinkel:

- ▶ Apertur (Abschattung z.B. an den Metallisierungsschichten)
- ▶ Reflektion zurück ins Objektiv (Streulicht)
- ▶ Farbränder durch „optisches Übersprechen“

→ μ Linsen-Offset (zum Bildrand zunehmend)

Teil 1: Maßnahmen in der Hardware Bildsensor

Problem: Offset abgestimmt auf ein Objektiv

- ▶ Daher immer ein Kompromiss, speziell bei Systemkameras mit unterschiedlichen Objektiven

Beispiel Leica M: Zwei Unterschiedliche Objektiv-Systeme sind nutzbar

- ▶ M-Objektive (kurze Schnittweite, Hauptstrahlwinkel bis zu 35°)
- ▶ R-Objektive (größere Schnittweite, telezentrisches Design)

Teil 1: Maßnahmen in der Hardware Bildsensor

Lösung: Änderung des Pxl-Designs

Geringerer Abstand PD $\leftrightarrow$ μ Linse

→ größere Pixel-Apertur

→ **kein** μ Linsen-Offset nötig

→ Pixel-Design und damit Bildsensor für
M- und R-Objektive nutzbar

Teil 1: Maßnahmen in der Hardware Bildsensor

Ergebnis: Leica-MAX-Sensor der Leica M

Vertikaler Schnitt durch das reale Pixel

Silizium-Wafer mit Bildsensoren ($\varnothing 30\text{cm}$)

Teil 1: Maßnahmen in der Hardware Bildprozessor

Leica M9

- ▶ Vollformat (24mm x 36mm)
- ▶ 18MP Full Frame CCD
- ▶ max. 2 Bilder/sec.

→ Benötigte Verarbeitungsgeschwindigkeit

- ▶ 18MP x 2 Bilder/sec. → **36MP/s**

DSP Bildverarbeitung

Leica M (Typ 240)

- ▶ Vollformat (24mm x 36mm)
- ▶ 24MP Full-Frame CMOS
- ▶ max. 3 Bilder/sec.

→ Benötigte Verarbeitungsgeschwindigkeit

- ▶ 24MP x 3 Bilder/sec. → **72MP/s**

ASIC Bildverarbeitung (Maestro Imageprozessor)

Teil 1: Maßnahmen in der Hardware

Bildprozessor

DSP basierte Signalverarbeitung:

Vorteile:

- ▶ Extrem flexibel im Funktionsumfang
- ▶ Baustein von der Stange
- ▶ In kleinen Stückzahlen erhältlich

Nachteile:

- ▶ Nicht auf Bildverarbeitung spezialisiert
- ▶ Langsam
- ▶ Hohe Leistungsaufnahme
- ▶ parallele Prozesse nur begrenzt möglich
- ▶ Bauteilgröße

→ Bis zu einer gewissen Pixelzahl gute Lösung

Leica DMR / M8 / M9

ASIC basierte Signalverarbeitung:

Vorteile:

- ▶ Sehr schnell und effizient
- ▶ Kleine Abmessung
- ▶ Geringer Leistungsaufnahme
- ▶ Parallele Prozesse möglich

Nachteile:

- ▶ Funktionsumfang nicht beliebig erweiterbar
- ▶ Teure Einrichtungskosten (Maskensatz Chipherstellung)
- ▶ Nur lohnend bei hohen Stückzahlen

→ Bei großen Datenmengen das Mittel der Wahl

Leica S2 / M / X / C-Lux / D-Lux / V-Lux

Teil 1: Maßnahmen in der Hardware Bildprozessor

Maestro Bildprozessor

- ▶ ASIC
- ▶ In Zusammenarbeit mit Fujitsu für die Leica S2 entwickelt
- ▶ Speziell auf die Bildverarbeitung von DSCs optimiert
- ▶ hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit
- ▶ niedrige Leistungsaufnahme
- ▶ kompaktes Gehäuse

Teil 1: Maßnahmen in der Hardware Bildprozessor

Weitere Vorteile des Leica Maestro im Vergleich zur DSP-Lösung:

- ▶ Ersetzt 3 DSPs und 1 FPGA (Platzersparnis ca. Faktor 4)
- ▶ Höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit (ca. Faktor 2)
- ▶ Geringerer Stromverbrauch von ca. 0,3W (ca. Faktor 4)

M9 Imageboard (DSP)

Leica M (Typ 240) Imageboard (Maestro ASIC)

Maßnahmen in der Software/Bildverarbeitung

Teil 2: Maßnahmen in der Software/Bildverarbeitung „Von den Rohdaten bis zum fertigen Bild“

Übersicht über die Verarbeitungsschritte

Teil 2: Maßnahmen in der Software/Bildverarbeitung „Von den Rohdaten bis zum fertigen Bild“

Bilddaten nach dem Pre-Processing

- ▶ „Bayer-Mosaic“
- ▶ Grauwertbild
- ▶ 1 x 16bit/Pixel

Gammakorrektur vorgezogen um Darstellung zu verbessern

Teil 2: Maßnahmen in der Software/Bildverarbeitung „Von den Rohdaten bis zum fertigen Bild“

Weißabgleich

- ▶ Immer noch ein Grauwertbild
- ▶ Graue Bildanteile nahezu mosaikfrei

Weißabgleich – Spektrale Wirkung

- ▶ Wirkung eines neutralen Farbreizes auf die Spektralempfindlichkeit des Bildsensors
- ▶ Nach Weißabgleich ist die Fläche unter den Kurven identisch $R=G=B$

Kameraantwort auf ein graues Objekt
(neutraler Farbreiz) vor und nach WB

Teil 2: Maßnahmen in der Software/Bildverarbeitung „Von den Rohdaten bis zum fertigen Bild“

Farbinterpolation/ Demosaicing

- ▶ RGB-Bild
- ▶ 3 x 16bit/Pixel
- ▶ Farben noch im kamera-nativen Farbraum

→ Schärfe, Vermeidung von Moiré

Prinzip der Farbinterpolation

- ▶ Fehlende Farbinformation wird interpoliert
- ▶ Jede physikalische Pixelposition erhält ein RGB-Tripel

Teil 2: Maßnahmen in der Software/Bildverarbeitung „Von den Rohdaten bis zum fertigen Bild“

Farbkorrektur

- ▶ Farbraumkonvertierung:
CamRGB → sRGB/AdobeRGB

Teil 2: Maßnahmen in der Software/Bildverarbeitung „Von den Rohdaten bis zum fertigen Bild“

Schärfung

- ▶ Kantenaufsteilung
- ▶ Ausgleich der Schärfeverluste aus der Farbinterpolation

Teil 2: Maßnahmen in der Software/Bildverarbeitung „Von den Rohdaten bis zum fertigen Bild“

Tonwertkorrektur

- ▶ Finales RGB-Bild

... aber, noch ist das kein „gutes Bild“!

Teil 2: Maßnahmen in der Software/Bildverarbeitung

Korrektur von Sensorfehlern

Ein gutes Bild benötigt gute Rohdaten!

Korrektur von Sensorfehlern (Pre-Processing)

- ▶ Gain/Offset
 - ▶ Unterschiede zwischen den Ausgangsverstärkern
- ▶ Defektpixel
 - ▶ Unreinheiten bei der Sensorherstellung
 - ▶ Sensoralterung (z.B. Höhenstrahlung)
- ▶ PRNU (Photo Response Non-Uniformity)
 - ▶ Herstellungsbedingte Dickenunterschiede der Farbfilter
- ▶ DSNU (Dark Signal Non-Uniformity)
 - ▶ Fertigungsbedingt
 - ▶ Lokale Temperaturunterschiede (relevant bei langen Belichtungszeiten)

Teil 2: Maßnahmen in der Software/Bildverarbeitung Korrektur von Sensorfehlern

PRNU-Korrektur

- ▶ Bildsensor unter homogener Beleuchtung
- ▶ Lokale Unterschiede in der Pixelempfindlichkeit

Teil 2: Maßnahmen in der Software/Bildverarbeitung Korrektur von Sensorfehlern

DSNU-Korrektur

- ▶ Antwort des Bildsensors ohne Lichteinfluss
- ▶ Lokale Helligkeitsunterschiede durch unterschiedliche Dunkelstromrate

- ▶ Für den Kamerahersteller muss das Bild „technisch einwandfrei“ sein stimmt nicht ganz, das ist immer nur der reproduzierbare Ausgangspunkt
 - ▶ Gute Bildverarbeitungsparameter werden immer auch einer visuellen Optimierung unterzogen
 - ▶ z.B. Parameter zur Rauschreduktion (Homogenität/logische Folge)
 - ▶ Parameter für den Weißabgleich (Grauachse/technische Korrektheit)
 - ▶ Nicht alle Bildfehler sind auch Fehler
 - ▶ Rauschen darf in realen Bildern nicht komplett fehlen
 - ▶ Vignettierung sollte nicht zu 100% korrigiert werden (unnatürliche Effekte korrigieren)
- Ein gutes Bild wird selbst aus technischer Sicht aus objektiven wie auch subjektiven Parametern bestimmt, mindestens zu gleichen Teilen

Vielen Dank